


| BOLETÍN DE INFORMACIÓN PREVIA AL VUELO |  SERVICIO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA OFICINA: ARO-AIS COCHABAMBA SR 1051 SS 2210 | | Fecha y hora de expedición 30 / JUL / 10 01:00 UTC | Cobertura de Área FIR LA PAZ |
|---|---|---|---|---|
| LUGAR | INSTALACION | I N F O R M A C I Ó N | | |
| APOLO Apolo / SLAP | PISTA 18 / 36 ATS / COM / MET | DESDE 20-JUN-10 HR 1845, CERRADA POR TRABAJOS DE ASFALTO. HASTA 20-AUG-10 HR 2100 (C0431/10) DESDE 20-JUN-10 HR 1850, SIN ATENCIÓN; HASTA 20-AUG-10 HR 2100 (C0432/10) | | |
| CHARAÑA Charaña /SLCN COBIJA Cap Av Civ Anibal Arab Fadul / SLCO | RWY 10 / 28 AERODROMO | DESDE 06-JUL-10 HR 1950 CERRADA CON CARÁCTER PERMANENTE. (C0473/10) DESDE 30-JUN-10 HR 1940 OPERACIONES CON PRECAUCIÓN, DEBIDO A CONCENTRACIÓN DE AVES SECTOR UMBRAL/02; HASTA 31-JUL-10 HR 2200 (C0456/10) | | |
| COCHABAMBA Jorge Wilstermann Intl. / SLCB | RWY 14 / 32 PARACAIDISMO RWY 04/22 RWY 14/32 RWY 14/32 | DESDE 05-JUL-10 HR 1800, CON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. DE LUNES A VIERNES ENTRE HR 1800 A 2200 . OPERACIONES CON PRECAUCIÓN. HASTA 30-JUL-10 HR 2200 (C0466/10) DESDE 01-AUG-10 HR 1200, SECTOR "CLIZA" COORD 173530S/0655600W HASTA UNA ALTITUD DE 16500 FT EN UN RADIO DE 1NM; HASTA 01-AUG-10 HR 2100 (C0526/10) DESDE 02-AUG-10 HR 1800, MANTENIMIENTO ENTRE HR 1800/2200; HASTA 05-AUG-10 HR 2200 (C0531/10) DESDE 02-AUG-10 HR 1200, MANTENIMIENTO ENTRE HR 1200/1700; HASTA 05-AUG-10 HR 1700 (C0532/10) DESDE 02-AUG-10 HR 0300, LIMPIEZA CAUCHO ENTRE HR 0300/0900; HASTA 20-AUG-10 HR 0900 (C0533/10) | | |
| COPACABANA Copacabana / SLCC GUAYARAMERIN Guayaramerín / SLGM | PISTA 06 / 24 NUEVO AERÓDROMO DE GUAYARAMERIN | DESDE 01-JUL-10 HR 1912, CERRADA POR TRABAJOS MANTENIMIENTO. HASTA 01-AUG-10 HR 2100 (C0462/10) DESDE 27-JUL-09 HR 2040 Y CON CARÁCTER PERMANENTE; SIGUIENTES CARACTERISTICAS (C0412/09) INDICADOR DE LUGAR : SLGM (GUAYARAMERIN) COORDENADAS ARP : 105317S/0652253W DESIGNADOR RWY : 16/34 DIMENSIONES RWY : 1758M X 21M ELEVACION AD : 140M RESISTENCIA RWY : 100000 LIBRAS SUPERFICIE RWY : TRATAMIENTO SUPERFICIAL TRIPLE RESISTENCIA APN : 100000 LIBRAS SUPERFICIE APN : TRATAMIENTO SUPERFICIAL TRIPLE RESISTENCIA TWY : 100000 LIBRAS SUPERFICIE TWY : TRATAMIENTO SUPERFICIAL TRIPLE COORDENADAS THR/16 : 105254S/0652307W ELEV 140M COORDENADAS THR/34 : 105343S/0652236W ELEV 139M TIPOS DE COMBUSTIBLE : JET FUEL A-1 AERONAVE CRITICA : C130 HORAS DE SERVICIO : HJ SERVICIO : AD CONTROLADO FRECUENCIA TWR : 118.7 MHZ FRECUENCIA G/A/G : 6622KHZ | | |
| GUAYARAMERIN Cap. Av. Emilio Beltran / SLGY | AERÓDROMO AVGAS 100 AVGAS 100 PISTA 17 / 35 | DESDE 01-SEP-09 HR 2100 CON CARÁCTER PERMANENTE DISPONIBLE PARA OPERACIONES DE TRANSPORTE AEREO REGULAR, NO REGULAR Y PRIVADO. (C0494/09) DESDE 23-OCT-09 HR 1330 DISPONIBLE CON CARÁCTER PERMANENTE. (C0601/09) DESDE 30-JUN-10 HR 1035 NO DISPONIBLE. HASTA 31-JUL-10 HR 1800 (C0450/10) DESDE 10-JUN-10 HR 1825 CERRADA POR TRABAJOS MANTENIMIENTO. HASTA 10-AUG-10 HR 2200 (C0415/10) | | |

| LUGAR | INSTALACION | INFORMACION |
|---|---|---|
| GUAYARAMERIN Cap. Av. Emilio Beltran / SLGY | CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS N D B | DESDE 18-JUL-10 HR 2115; SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS TEMPORALMENTE SUSPENDIDOS. HASTA 18-AUG-10 HR 2200 (C0499/10) IAC NDB J RWY / 17 IAC NDB I RWY / 35 DESDE 23-JUL-10 HR 1510 IDENTIFICADOR GYA FRECUENCIA 250 KHZ INUTILIZABLE. HASTA 06-AUG-10 HR 2000 (C0511/10) |
| LA PAZ El Alto Intl. / SLLP | FRANJA PISTA 10 / 28 CONTROL DE LA CIRCULACION EN LA SUPERFICIE N D B | DESDE 15-JUN-10 HR 1300 CON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ENTRE HR 1300 A 2100 DIARIAMENTE, OPERACIONES EN COORDINACIÓN CON TORRE HASTA 15-SEP-10 HR 2100 (C0422/10) DESDE 27-JUL-10 HR 1825 FRECUENCIA 121,9 MHZ INUTILIZABLE. HASTA 06-AUG-10 HR 2200 (C0519/10) |
| POTOSI Cap. Nicolás Rojas / SLPO PUERTO SUAREZ Tte.Av. Salvador Ogaya Intl. / SLPS | PISTA 05 / 23 PARACAIDISMO | DESDE 17-JUL-10 HR 1245 IDENTIFICADOR "POI" FRECUENCIA 400 KHZ INUTILIZABLE. HASTA 30-JUL-10 HR 1700 (C0497/10) DESDE 30-JUN-10 HR 1950 OPERACIONES RESTRINGIDAS PARA AERONAVES B727. HASTA 31-JUL-10 HR 2200 (C0457/10) DESDE 30-JUL-10 HR 1200, ENTRE HR 1200/1600 Y HR 1800/2030, SECTOR "AERÓDROMO" COORD 185850S/0574926W HASTA UNA ALTITUD DE 6000 FT EN UN RADIO DE 2NM, HASTA 30-JUL-10 HR 2030 (C0527/10) |
| RIBERALTA Cap. Av. Selim Seitun Lopez / SLRI RURRENABAQUE Rurrenabaque / SLRQ | N D B PISTA | DESDE 29-JUL-10 HR 1310 IDENTIFICADOR "REA" FREQ 370 KHZ FUERA DE SERVICIO. HASTA 05-AUG-10 HR 1800 (C0525/10) DESDE 01-JUL-10 HR 1200 SE HABILITA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS. OPERACIONES CON PRECAUCION POR PRESENCIA DE EQUIPO PESADO EN UMBRAL/14 HASTA 31-JUL-10 HR 2200 (C0484/10) DESIGNADOR PISTA : 14 / 32 COORDENADAS UMBRAL/14 : 142529.00S/0673003.00W COORDENADAS UMBRAL/32 : 142559.13S/0672932.63W DIMENSIONES : 1300M X 30M FRANJAS : 75M SUPERFICIE : TRATAMIENTO DE ASFALTADO TRIPLE BITUMINOSO SEÑALIZACION : HORIZONTAL HORAS DE ATENCION : HJ |
| SAN MATIAS San Matías / SLTI | PISTA AUXILIAR 18 / 36 ATS / COM / MET | DESDE 28-JUL-10 HR 2050 CERRADA POR MANTENIMIENTO. HASTA 28-AUG-10 HR 2200 (C0524/10) DESDE 19-JUL-10 HR 1730 HORAS DE SERVICIO SON DE LUNES A SABADO ENTRE HR 1030 A 1500 Y 1730 A 2200. DOMINGO DE HR 1030 A 1800 HASTA 20-AUG-10 HR 2200 (C0501/10) |
| SANTA CRUZ El Trompillo / SLET | SALIDA NORMALIZADA POR INSTRUMENTOS UMBRAL / 33 AIS / ATS / COM / MET DISTANCIAS DECLARADAS PISTA 15/33 | DESDE 30-JUN-10 HR 1306 SIGUIENTE PROCEDIMIENTO TEMPORALMENTE SUSPENDIDO. HASTA 30-JUL-10 HR 1400 (C0451/10) SID CAT A/B - VOLCA DOS RWY 15/33 DESDE 01-JUL-10 HR 1830, A 670M DE AMBOS LADOS DE PISTA/33 CON TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA CON EQUIPO PESADO. HASTA 15-AUG-10 HR 2300 (C0461/10) DESDE 23-JUL-10 HR 1335 HORAS DE ATENCION DE 1000 A 2300 HASTA 20-AUG-10 HR 2300 (C0510/10) DESDE 23-AUG-10 HR 0900, CAMBIA; HASTA 23-DEC-10 HR 2300 (C0521/10) RWY TORA TODA ASDA LDA RMK 15 1900 M 1900 M 1900 M 1547 M DTHR 286 M 33 1900 M 1900 M 1960 M 1800 M DTHR 900 M) |
| SANTA CRUZ VIRU VIRU Intl / SLVR | PLATAFORMA PRINCIPAL CALLE DE RODAJE "GOLF" VOR / DME | DESDE 26-JUL-10 HR 1800 CON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO FECHA 26-JUL-10 ENTRE HR 1800/2045, Y DEL 27-JUL-10 AL 15-AUG-10 ENTRE HR 1200/2045; HASTA 15-AUG-10 HR 2045 (C0515/10) DESDE 27-JUL-10 HR 1200 CON TRABAJOS MANTENIMIENTO DE LUNES A VIERNES ENTRE HR 1200/2050 HASTA 31-AUG-10 HR 2050 (C0516/10) DESDE 23-MAY-10 HR 2100, IDENTIFICADOR "SUR" FRECUENCIA 116,5 MHZ / CH 112X TOTALMENTE RETIRADO CON CARÁCTER PERMANENTE. TACHAR AIP BOLIVIA AD 2 SLSU 6 SUB PARTE SLSU AD 2.19 NUMERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (C0376/10) |
| SUCRE Juana Azurduy de Padilla / SLSU | | |

| LUGAR | INSTALACION | I N F O R M A C I Ó N |
|---|-------------|--|
| SUCRE Juana Azurduy de Padilla / SLSU | DVOR / DME | DESDE 24-MAY-10 HR 0000 CON CARÁCTER PERMANENTE INSTALADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (C0377/10) ID : SUR FREQ : 116,5 MHZ/CH 112X HR SER : H24 COORD : 190043S/0651730W ELEV ANTENA DME : 2906 M |
| TRINIDAD Tte. Av. Jorge Henrich A Intl. / SLTR | PISTA / 14 | DESDE 01-JUL-10 HR 1919 DESPEGUE NOCTURNO SUSPENDIDO; SOLAMENTE SE AUTORIZA OPERACIONES DE DESPEGUE RWY /14 CUANDO LAS CONDICIONES DE VIENTO DEL CUADRANTE SUD SEAN IGUAL O MAYOR A 10 NUDOS; HASTA 01-AUG-10 HR 2200 (C0463/10) |